

LTY17, LTY17C

LV

Papildu elektrobloks

LT

Papildomo maitinimo įtaisas



LV

LT

Šī uzstādīšanas un lietošanas pamācība ir paredzēta piršu, krāšņu, vadības pulšu un papildu elektrobloku īpašniekiem, personām, kas ir atbildīgas par pirtīm, krāsnīm un vadības pultīm, kā arī elektriķiem, kas ir atbildīgi par krāšņu, vadības pulšu un papildu elektrobloku uzstādīšanu. Pēc vadības pults uzstādīšanas šo uzstādīšanas un lietošanas pamācību nodod pirts, krāsns un vadības pults īpašniekam vai personai, kas ir atbildīga par šo iekārtu apkalošanu.

HARVIA PAPILDU ELEKTROBLOKI LTY17 UN LTY17C
Papildu elektrobloka lietošanas mērķis: papildu elektrobloks ir paredzēts pirts krāšņu funkciju regulēšanai. To nevar lietot citiem mērķiem.

Apsveicam ar lielisku izvēli!

SATURS

1. HARVIA PAPILDU ELEKTROBLOKI LTY17 UN LTY17C.....	3
1.1. Vispārīga informācija	3
1.1.1. Papildu elektrobloks LTY17	3
1.1.2. Papildu elektrobloks LTY17C	3
1.2. Tehniskie dati.....	3
Papildu elektrobloks	
Papildomo maitinimo ītaisas.....	3
1.3. Savietojamība	4
2. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA.....	4
2.1. Papildu elektrobloku LTY17 UN LTY17C uzstādīšana.....	4
2.2. Papildu elektrobloka LTY17 elektriskie savienojumi	5
2.2.1. Paralēlais pievads (papildu).....	5
2.2.2. Vadības pults Harvia Griffin CG170 vai CG170C	5
2.2.3. Vadības pults Harvia Xenio CX170 vai CX110X.....	5
Papildu elektrobloks	
Papildomo maitinimo ītaisas.....	5
2.2.4. Vadības pults Harvia C90 vai C105S.....	6
2.3. Papildu elektrobloka LTY17C elektriskie savienojumi...11	11
2.3.1. Vadības pults Harvia Griffin Combi CG170C	11
2.3.2. Vadības pults Harvia Xenio Combi CX110C	11
2.3.3. Vadības pults Harvia C105S Logix	11
3. REZERVES DAĻAS.....	14

Šios instalavimo ir naudojimo instrukcijos skirtos saunū, krosneliū, valdymo pultu ir papildomo maitinimo ītaisu savininkams, īrenginius prižiūrintiems asmenims ir už krosneliū, valdymo pultu ir papildomo maitinimo ītaisu montavimą atsakingiems elektriķams. Sumontavus valdymo pultą, instalavimo ir naudojimo instrukcijos perduodamas saunos, krosnelės, valdymo pulto ir papildomo maitinimo ītaiso savininkui arba už jų priežiūrą atsakingam asmeniui.

HARVIA PAPILDOMO MAITINIMO īTAISAS LTY17 IR LTY17C
Papildomo maitinimo ītaiso naudojimo paskirtis: papildomo maitinimo ītaisas skirtas saunos krosnelės funkcijoms valdyti. Jis nėra skirtas jokiam kitam tikslui.

Sveikiname puikiai pasirinkus !

TURINYS

1. HARVIA PAPILDOMO MAITINIMO īTAISAI LTY17 IR LTY17C	3
1.1. Bendroji informacija	3
1.1.1. Papildomo maitinimo ītaisas LTY17	3
1.1.2. Papildomo maitinimo ītaisas LTY17C	3
1.2. Techniniai duomenys	3
1.3. Suderinamumas.....	4
2. INSTALAVIMO INSTRUKCIJOS	4
2.1. Papildomo maitinimo ītaisu LTY17 ir LTY17C montavimas.....	4
2.2. Papildomo maitinimo ītaiso LTY17 elektrinis prijungimas	5
2.2.1. Lygiagretus maitinimas (pasirenkamas papildomai)	5
2.2.2. Valdymo pultas Harvia Griffin CG170 arba CG170C	5
2.2.3. Valdymo pultas Harvia Xenio CX170 arba CX110C	5
2.2.4. Valdymo pultas Harvia C90 arba C105S	6
2.3. Papildomo maitinimo ītaiso LTY17C elektrinis prijungimas	11
2.3.1. Valdymo pultas Harvia Griffin Combi CG170C	11
2.3.2. Valdymo pultas Harvia Xenio Combi CX110C	11
2.3.3. Valdymo pultas Harvia C105S Logix	11
3. ATSARGINĖS DETALĖS	14

1. HARVIA PAPILDU ELEKTROBLOKI LTY17 UN LTY17C

1.1. Vispārīga informācija

1.1.1. Papildu elektrobloks LTY17

Harvia papildu elektrobloku LTY17 lieto lielās pirtīs 2. grupas elektrisko krāšņu regulēšanai. Lietojot papildu elektrobloku LTY17, maksimālo jaudas diapazonu var palielināt līdz 34 kW (maksimālā jauda ir atkarīga no vadības pults veida).

! **Papildu elektrobloku LTY17 vienmēr lieto kopā ar Harvia vadības pulti. Krāsni nav iespējams regulēt, izmantojot vienīgi papildu elektrobloku.**

1.1.2. Papildu elektrobloks LTY17C

Harvia papildu elektrobloku LTY17C lieto lielās pirtīs 2. grupas elektrisko krāšņu un tvaika ražotāju regulēšanai vai arī to apvienotās versijas – Combi krāšņu – regulēšanai. Lietojot papildu elektrobloku LTY17C, maksimālo jaudas diapazonu var palielināt līdz 28 kW (maksimālā jauda ir atkarīga no vadības pults veida).

! **Papildu elektrobloku LTY17C vienmēr lieto kopā ar Harvia vadības pulti. Krāsni nav iespējams regulēt, izmantojot vienīgi papildu elektrobloku.**

1.2. Tehniskie dati

- Spriegums: 400 V 3N~
- Maks. jauda: 17 kW
- Aizsardzības klase: IPX2
- Uzstādāmā siena
- Izmēri: 281 mm x 70 mm x 224 mm (p x b x a)
- Svars LTY17: 1,9 kg
- Svars LTY17C: 2,1 kg

1. HARVIA PAPILDOMO MAITINIMO ĪTAISAI LTY17 IR LTY17C

1.1. Bendroji informācija

1.1.1. Papildomo maitinimo ītaisais LTY17

Harvia papildomo maitinimo ītaisais LTY17 naudojamas valdyti elektrines krosneles su 2-iem kaitintuvu grupēmis didelēse saunose. Naudojant papildomo maitinimo ītaisā LTY17, maksimalios apkrovos ribā galima padidinti iki 34 kW (maksimāli apkrova priklauso nu valdymo ierenginio tipo).

! **Papildomo maitinimo ītaisais LTY17 visada naudojamas kartu su Harvia valdymo ierenginiu. Krosnelēs negalima valdyti, naudojant tik papildomo maitinimo ītaisā.**


1.1.2. Papildomo maitinimo ītaisais LTY17C

Papildomo maitinimo ītaisais LTY17C naudojamas elektrinių krosnelių su 2-iem kaitintuvu grupēmis ir garintuvu arba Combi krosnelēs, kuri yra sujungtas jū variantas, valdymui didelēse saunose. Naudojant papildomo maitinimo ītaisā LTY17C, maksimalios apkrovos ribā galima padidinti iki 28 kW (maksimāli apkrova priklauso nu valdymo ierenginio tipo).

! **Papildomo maitinimo ītaisais LTY17C visada naudojamas kartu su Harvia valdymo ierenginiu. Krosnelēs negalima valdyti, naudojant tik papildomo maitinimo ītaisā.**

1.2. Techniniai duomenys

- Elektros īvado ītampa: 400 V 3N~
- Valdoma maks. galia: 17 kW
- Apsaugos klasė IPX2
- Tvirtinamas ant sienos
- Matmenys: 281 mm x 70 mm x 224 mm (p x s x a)
- Masė LTY17: 1,9 kg
- Masė LTY17C: 2,1 kg



1. zīm.
1 pav. **Sistēmas sastāvdaļas**
Sistemos sudėtis

1.3. Savietojamība

Papildu elektrobloks LTY17 ir savietojams ar tālāk norādīta-jām Harvia vadības pultīm.

- **Krāsns**

- Harvia Xenio CX170+LTY17
- Harvia Griffin CG170+LTY17
- Harvia Sigma CS110+LTY17
- Harvia C90+LTY17

- **Combi krāsns ar vienu iztvaicētāju**

- Harvia Xenio Combi CX110C+LTY17
- Harvia Griffin Combi CG170C+LTY17
- Harvia Sigma Combi CS110C+LTY17
- Harvia C105S+LTY17

Papildu elektrobloks LTY17C ir savietojams ar tālāk norādī-tajām Harvia vadības pultīm.

- **Combi krāsns ar diviem iztvaicētājiem**

- Harvia Xenio Combi CX110C+LTY17C
- Harvia Griffin Combi CG170C+LTY17C
- Harvia Sigma CS110C+LTY17C
- Harvia C105S Logix+LTY17C

1.3. Suderinamumas

Papildomo maitinimo ītaisās LTY17 suderinamas su šiais Harvia valdymo īrenginiais:

- **Krosnelē**

- Harvia Xenio CX170+LTY17
- Harvia Griffin CG170+LTY17
- Harvia Sigma CS110+LTY17
- Harvia C90+LTY17

- **Krosnelē Combi su 1 garintuvu / Krosnelē+SS20**

- Harvia Xenio Combi CX110C+LTY17
- Harvia Griffin Combi CG170C+LTY17
- Harvia Sigma Combi CS110C+LTY17
- Harvia C105S+LTY17

Papildomo maitinimo ītaisās LTY17C suderinamas su šiais Harvia valdymo īrenginiais:

- **Krosnelē Combi su 2 garintuvais / 2 x (krosnelē Combi) / 2 x (krosnelē+SS20)**

- Harvia Xenio Combi CX110C+LTY17C
- Harvia Griffin Combi CG170C+LTY17C
- Harvia Sigma CS110C+LTY17C
- Harvia C105S Logix+LTY17C

2. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

Papildu elektrobloka un vadības pults elektriskos savienojumus drīkst ierīkot vienīgi kompetents, profesionāls elektriķis saskanā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Kad papildu elektrobloka un vadības pults uzstādīšana pabeigta, uzstādīšanas vadītājam jānodod papildu elektrobloka un vadības pults uzstādīšanas un lietošanas pamācība lietotājam, kā arī viņš jāapmāca krāsns un vadības pults lietošanā.

2.1. Papildu elektrobloku LTY17 UN LTY17C uzstādīšana

Piestipriniet papildu elektrobloku pie sienas ārpus pirts telpas, vadības pults tuvumā, sausā telpā ar temperatūru $>0^{\circ}\text{C}$. Lai uzzinātu, kā atvērt papildu elektrobloka vāku un kā ierīci piestiprināt pie sienas, sk. 2. att.

! Neibūvējiet papildu elektrobloku sienā, jo tas var izraisīt pults iekšējo detaļu pārkarsnu un bojājumus. Sk. 2. zīm.


2. INSTALIAVIMO INSTRUKCIJOS

Papildomo maitinimo ītaiso ir valdymo pulto elektri-nius sujungimus gali atlīkti tik leidimā turintis, kva-lifiuotas elektrikas, laikydamasis galiojančių teisēs aktu reikalavimū. Baigēs instalijuoti papildomo mai-tinimo ītaisā ir valdymo pultā, už montavimā atsa-kingas asmuo turi naudotojui perduoti instaljavimo ir naudojimo instrukcijas, kurios pateikiamos kartu su papildomo maitinimo ītaisu ir valdymo pultu, bei privalo naudotojā išmokyti naudotis krosnele ir val-dymo pultu.

2.1. Papildomo maitinimo ītaisu LTY17 ir LTY17C montavimas

Sumontuokite papildomo maitinimo ītaisā ant sienos sau-nos išorēje, netoli valdymo īrenginjo, sausoje vietoje, kur aplinkos temperatūra $>0^{\circ}\text{C}$. 2 pav. rasite papildomo mai-tinimo ītaiso dangtelio nuémimo ir tvirtinimo prie sienos instrukcijas.

! Papildomo maitinimo ītaiso neigilinkite sieno-je, nes tai gali sukelti prietaiso vidinių dalių perkaitimā, ir dēl to jis gali sugesti. Žiūr. 2 pav.



2. zīm.
2 pav.

Papildu elektrobloka vāka atvēršana un ierīces piestiprināšana pie sienas
Papildomo maitinimo ītaiso dangtelio nuémimas ir ītaiso tvirtinimas prie sienos

2.2. Papildu elektrobloka LTY17 elektriskie savienojumi

6.-7. att. redzami papildu elektrobloka LTY17 elektriskie savienojumi. Lai iegūtu vairāk informācijas saistībā ar uzstādīšanu, sk. izvēlētā krāsns modeļa uzstādīšanas un lietošanas pamācību.

2.2.1. Paralēlais pievads (papildu)

Lietojot papildu elektroblokus LTY17 un LTY17C, jūs varat regulēt ne tikai 2. grupas elektriskās krāsnis ar Harvia vadības pultim, bet arī divas fiziski nodalītas krāsnis (zīm. 3).

Virs augstās jaudas krāsns paralēlā pievadā uzstādīet temperatūras sensoru WX232, kurš ir vadības pults komplektā. Otrajai krāsnij pārkaršanas aizsardzība tiek veikta, izmantojot paralēlā pievada sensoru WX314 (papildu). Šīkāki norādījumi par paralēlā pievada sensora WX314 uzstādīšanu ietilpst sensora komplektā.

! Ja vēlaties regulēt slēpto krāsni (Hidden Heater - HH) ar paralēlo pievadu, lūdzu, sasinieties ar ražotāju, lai saņemtu papildu informāciju.

2.2. Papildomo maitinimo ītaiso LTY17 elektrinis prijungimas


6-7 pav. parodytos papildomo maitinimo ītaiso LTY17 elektrino prijungimo schemas. Išsamesnus prijungimo nurodymus rasite pasirinkto krosnelēs modelio instalācijas ir naudojimo instrukcijose.

2.2.1. Lygiagretus maitinimas (pasirenkamas papildomai)

Naudojant papildomo maitinimo ītaisus LTY17 ir LTY17C kartu su Harvia valdymo īrenginiu, galima valdyti elektrinę krosnelę su 2-iem kaitintuvu grupēmis arba lygiagrečiai dvi atskiras krosneles. (3 pav.).

Lygiagretaus maitinimo atveju sumontuokite temperatūros jutiklį WX232, patiekāt su valdymo īrenginiu, virš didesnēs galios krosnelēs. Antrosios krosnelēs apsauga nuo perkaitimo vykdo lygiagretaus maitinimo temperatūros jutiklis WX314 (pasirenkamas). Išsamios lygiagretaus maitinimo temperatūros jutiklio WX314 instalācijos instrukcijos pateikiamos su jutikliu.

! Jei pagal lygiagretaus maitinimo schemą norite valdyti paslēpto modelio krosnelę (Hidden Heater - HH), gamintojo teiraukitės papildomos informacijos.



3. zīm.
3 pav. **Divu krāšņu paralēlais pievads
Dviejų krosnelių lygiagretus maitinimas**

2.2.2. Vadības pults Harvia Griffin CG170 vai CG170C

Barošanas ierīces CG170/CG170C iekšpusē esošo sazemējumu nomainiet ar papildu spaiļu bloku, kas ietilpst papildu elektrobloka LTY17 komplektā. 4. att. redzama papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces iekšpusē.

2.2.3. Vadības pults Harvia Xenio CX170 vai CX110X


Barošanas ierīces CX170/CX110C iekšpusē pievienojiet papildu spaiļu bloku, kas ietilpst papildu elektrobloka LTY17 komplektā. 5. att. redzama papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces iekšpusē.

2.2.2. Valdymo pultas Harvia Griffin CG170 arba CG170C


Maitinimo ītaiso CG170/CG170C viduje įžeminimo gnybtą pakeiskite papildoma gnybtų rinkle, tiekiamą su papildomo maitinimo ītaisu LTY17. Papildomos gnybtų rinklės prijungimas pulto maitinimo ītaiso viduje parodytas 4 pav.

2.2.3. Valdymo pultas Harvia Xenio CX170 arba CX110C

Maitinimo ītaiso CX170/CX110C viduje prijunkite papildomą gnybtų rinkle, patiekāt su papildomo maitinimo ītaisu LTY17. Papildomos gnybtų rinklės prijungimas pulto maitinimo ītaiso viduje parodytas 5 pav.



4. zīm. **4 pav.** Papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces CG170/CG170C iekšpusē
Papildomos gnybtų rinklēs prijungimas maitinimo ītaiso CG170/CG170C viduje



5. zīm. **5 pav.** Papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces CX170/CX110C iekšpusē
Papildomos gnybtų rinklēs prijungimas maitinimo ītaiso CX170/CX110C viduje


2.2.4. Vadības pults Harvia C90 vai C105S

Papildu spaiļu bloks, kas ietilpst papildu elektrobloka LTY17 komplektā, nav paredzēts lietošanai ar C90/C105S vadības pulti.

2.2.4. Valdymo pultas Harvia C90 arba C105S

Papildoma gnybtų rinklē, patiekta su papildomo maitinimo ītaisu LTY17, nenaudojama C90/C105S valdymo pultui prijungti.


ZVR-894/A



Jauda Galia	Kabeli/drošinātāji Kabeliai/saugiklis			
kW	(A)	(B) (H07RN-F)	Drošinātāji Saugiklis	
0–6,9	min. mm ²	min. mm ²	A	
5 x 1,5	5 x 1,5	10		
7–11	5 x 2,5	5 x 1,5	16	
11,1–17	5 x 6	5 x 2,5	25	

6. zīm.
6 pav.

Papildu elektrobloka LTY17 savienošana ar vadības paneļiem CG170 vai CX170
Papildomo maitinimo ītaiso LTY17 prijungimo prie valdymo ierīginio CG170 arba CX170 elektrinē schema




Jauda Galia	Kabeli/drošinātāji Kabeliai/saugiklis		
kW	(A) min. mm ²	(B) (H07RN-F) min. mm ²	Drošinātāji Saugiklis
0–6,9	5 x 1,5	5 x 1,5	A 10
7–11	5 x 2,5	5 x 1,5	16
11,1–17	5 x 6	5 x 2,5	25

7. zīm.
7 pav.

Papildu elektrobloka LTY17 savienošana ar vadības paneļiem C90
Papildomo maitinimo ītaiso LTY17 prijungimo prie valdymo pulto C90 elektrtinē schema

Y05-0097/A



Jauda Galia	Kabeli/drošinātāji Kabeliai/saugiklis			
kW	(A) min. mm ²	(B) (H07RN-F) min. mm ²	(C) min. mm ²	Drošinātāji Saugiklis
0–6,9	5 x 1,5	7 x 1,5	7 x 1,5	A 10
7–11	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	16
11,1–17	5 x 6	7 x 2,5	7 x 6	25


12. zīm.

Papildu elektroblока LTY17 savienošana ar vadības paneļiem CG170C vai CX110C

12 pav.

Papildomo maitinimo ītaiso LTY17 prijungimo prie valdymo ierīčino CG170C arba CX110C elektrinė schema

Y05-0098/A



Jauda Galia	Kabeli/drošinātāji Kabeliai/saugiklis				
kW	(A)	(B) (H07RN-F)	(C)	Drošinātāji Saugiklis	
0–6,9	min. mm ² 5 x 1,5	min. mm ² 7 x 1,5	min. mm ² 7 x 1,5	A	
7–11	5 x 2,5	7 x 1,5	7 x 2,5	10	
11,1–17	5 x 6	7 x 2,5	7 x 6	16	
				25	

13. zīm. Papildu elektrobloka LTY17 savienošana ar vadības paneļiem C105S
13 pav. Papildomo maitinimo ītaiso LTY17 prijungimo prie valdymo pulto C105S elektrīnē schema

2.3. Papildu elektrobloka LTY17C elektriskie savienojumi

10.-11. att. redzami papildu elektrobloka LTY17C elektriskie savienojumi. Lai iegūtu vairāk informācijas saistībā ar uzstādīšanu, sk. izvēlētā krāsns modeļa uzstādīšanas un lietošanas pamācību.

2.3.1. Vadības pults Harvia Griffin Combi CG170C

Barošanas ierīces CG170C iekšpusē esošo sazemējumu nomainiet ar papildu spaiļu bloku, kas ietilpst papildu elektrobloka LTY17C komplektā. 8. att. redzama papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces iekšpusē.

2.3.2. Vadības pults Harvia Xenio Combi CX110C

Barošanas ierīces CX110C iekšpusē pievienojiet papildu spaiļu bloku, kas ietilpst papildu elektrobloka LTY17C komplektā. 9. att. redzama papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces iekšpusē.

2.3.3. Vadības pults Harvia C105S Logix

Papildu spaiļu bloks, kas ietilpst papildu elektrobloka LTY17C komplektā, nav paredzēts lietošanai ar C105S Logix vadības pulti. Elektromontāžas shēma 11. zīmējums.

2.3. Papildomo maitinimo ītaiso LTY17C elektrinis prijungimas

10-11 pav. parodytos papildomo maitinimo ītaiso LTY17C elektrinio prijungimo schemas. Išsamesnius prijungimo nurodymus rasite pasirinkto krosnelēs modelio instalācijimo ir naudojimo instrukcijose.

2.3.1. Valdymo pultas Harvia Griffin Combi CG170C


Maitinimo ītaiso CG170C viduje īzeminimo gnybtā pakeiske papildoma gnybtu rinkle, patiekta su papildomo maitinimo ītaisu LTY17C. Papildomos gnybtu rinklēs prijungimas pulto maitinimo ītaiso viduje parodytas 8 pav.

2.3.2. Valdymo pultas Harvia Xenio Combi CX110C


Maitinimo ītaiso CX110C viduje prijunkite papildomā gnybtu rinkle, patiekā su papildomo maitinimo ītaisu LTY17C. Papildomos gnybtu rinklēs prijungimas pulto maitinimo ītaiso viduje parodytas 9 pav.

2.3.3. Valdymo pultas Harvia C105S Logix


Papildoma gnybtu rinkle, patiekta su papildomo maitinimo ītaisu LTY17C, nenaudojama C105S Logix valdymo īrenginiui prijungtī. Prijungimo elektrinē schema parodyta 11 pav.



8. zīm.
8 pav. Papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces CG170C iekšpusē
Papildomos gnybtu rinklēs prijungimas maitinimo īrenginio CG170C viduje




9. zīm.
9 pav. Papildu spaiļu bloka pievienošana barošanas ierīces CX110C iekšpusē
Papildomos gnybtu rinklēs prijungimas maitinimo īrenginio CX110C viduje



**10. zīm.
10 pav.**

**Papildu elektrobloka LTY17C savienošana ar vadības paneļiem CG170C vai CX110C
Papildomo maitinimo ītaiso LTY17C prijungimo prie valdymo īrenginio CG170C arba CX110C elektrinē schema**

ZVR-896/A




Jauda Galia	Kabeli/drošinātāji Kabeliai/saugiklis			
kW	(A)	(B) (H07RN-F)	(C)	Drošinātāji Saugiklis
0–6,9	min. mm ² 5 x 1,5	min. mm ² 7 x 1,5	min. mm ² 7 x 1,5	A 10
7–11	5 x 2,5	7 x 1,5	7 x 2,5	16
11,1–17	5 x 6	7 x 2,5	7 x 6	25

11. zīm. Papildu elektroblока LTY17C savienošana ar vadības paneļiem C105S
11 pav. Papildomo maitinimo ītaiso LTY17C prijungimo prie valdymo pulto C105S elektrīnē schema

3. REZERVES DAĻAS

3. ATSARGINĖS DETALĖS



1	Releji	Relé	ZSL-760
2	Kontaktors	Kontaktorius	ZSK-778
3	LTY Paralēlā pievada sensors	LTY lygiagreitaus maitinimo temperatūros jutiklis	WX314

HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi
+358 207 464 000
harvia@harvia.fi